

**caraukce.cz****Aukce: 2021CA006****Volkswagen ARTEON 2,0 TDI DSG ELEGANCE****Aukční číslo: 49      Kód: 22351**

Vyvolávací cena: <b>710 000,- Kč</b>	Moje cena:	Vydraženo:
--------------------------------------	------------	------------

<b>První registrace</b>	2019
<b>První registrace ČR</b>	2019
<b>Stav ukazatele km</b>	30565
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1968
<b>Výkon (kw)</b>	110
<b>Palivo</b>	nafta
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	šedá
<b>VIN</b>	<u>WVWZZZ3HZKE024911</u> <b>cardetect</b>



<b>Poznámka</b>	U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme
<b>Umístění vozidla</b>	CarAukce Kolín
<b>STK</b>	05/2023
<b>Výbava vozidla</b>	Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, LED světlomety, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Navigace, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP, Tempomat, Auto-Hold, Senzor stěračů, Parkovací senzory, parkovací kamera, Litá kola, Převodovka DSG dvojspojková, START-STOP
<b>Stav vozidla</b>	Vozidlo bylo v době prohlídky pojiždné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 30 565 km Servisní intervaly: prohlídka: před 500km, olejový servis: za 21 300 km / 529 dní Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Zjevné vady nezjištěny. Promeškaný servisní interval. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Zjevné vady nezjištěny Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie bez poškození a oprav. Pouze drobné provozní oděrky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Výbava vozidla funkční. Zjevné vady nezjištěny. Další výbava- čalounění sedadel- Alcantara +ekokůže, Závady dle předávacího protokolu: poškrábaný LP elektron + PP elektron
<b>Dokumenty</b>	TP

Poznámky: