

**caraukce.cz****Aukce: 2021CA011****Kia Cee'd 1,6l****Aukční číslo: 26****Kód: 92554**Vyvolávací cena: **36 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

<b>První registrace</b>	2008
<b>První registrace ČR</b>	2008
<b>Stav ukazatele km</b>	122204
<b>Zdvihový objem (ccm)</b>	1591
<b>Výkon (kw)</b>	92
<b>Palivo</b>	benzín
<b>Původ</b>	Zakoupeno nové v ČR
<b>Sazba DPH</b>	0%
<b>Barva</b>	bílá
<b>VIN</b>	<a href="#">U5YFF23228L014620</a> <b>cardetect</b>



**Poznámka** U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

**Umístění vozidla** CarAukce Kolín

**STK** 03/2020

**Výbava vozidla** Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, Mlhovky, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Airbagy 10x, Klimatizace automatická, ABS, ESP, Litá kola

**Stav vozidla** Vozidlo bylo v době prohlídky omezeně pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Volnoběh výrazně kolísá v rozmezí cca 1200 - 2200 ot/min. Svítí diagnostická kontrolka motoru. Výkon motoru odpovídá typu. Koróze výfukového potrubí. Částečně demontovaná zástavba pohonu na LPG. Demontovaná nádrž + směšovač + příslušenství, rozvody stále jsou. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, záběr v horní úvratí zdvihu pedálu, mírný prokluz. Doporučena kontrola. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepch a čepch řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek snížený, vlivem koróze brzdových kotoučů. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Nefunkční ESP. Skříň karoserie Karoserie po opravě laku, poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě laku, oděrky, lak místy oprýskaný. Chybí šrouby na plastovém krytu chladiče. L bočnice, oděrky, škrábance. PP dveře, odřené a mírně deformované. PP blatník, po opravě laku. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silně. Účinnost klimatizace nelze vzhledem k nízké vnější teplotě objektivně posoudit. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Přední nárazník, poškozený v P části, nelicuje s okolními díly. Závady dle předávacího protokolu: poškozený přední nárazník a stropní ovládání schránky, svítí kontrolka ESP, poškozená podlaha v kufru - asi demontovaná nádrž LPG, motor start špatný - kolísá

**Dokumenty** TP  
CERTG

Poznámky: