

caraukce.cz**Aukce: 2021AA018****Toyota Yaris 1,3 VVT-I****Aukční číslo: 7****Kód: 7039**

Vyvolávací cena: 34 000,- Kč	Moje cena:	Vydraženo:
-------------------------------------	------------	------------

První registrace	2006
První registrace ČR	2006
Stav ukazatele km	259891
Zdvihový objem (ccm)	1298
Výkon (kw)	64
Palivo	benzín
Původ	Zakoupeno nové v ČR
Sazba DPH	0%
Barva	stříbrná
VIN	VNKKL96300A059038 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 09/2020

Výbava vozidla Posilovač řízení, Centrální zamykání s DO, Mlhovky, Elektricky spouštěná okna přední, El. zrcátka, Audio originál, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Airbagy 8x, Klimatizace manuální, ABS

Stav vozidla Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné Motor + spojka Motor, částečně rozebraný. Demontované svíčky, zapalovací cívky, díly sání, díly chlazení, termostat a některé díly příslušenství. Demontované díly uloženy ve vozidle, kompletnost nelze posoudit. Chybí akumulátor. Funkčnost a výkon motoru nelze posoudit provozem. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola, případně oprava. Spojka, nelze posoudit. Převodovka Manuální - 5°. Řazení rychlostních stupňů v klidu funkční. Provozem nelze posoudit. Doporučena kontrola. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit jízdou. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol + plastové kryty. Doporučena celková kontrola. Brzdový systém Nelze posoudit provozem. Koroze brzdových kotoučů. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. LP blatník, po opravě, deformovaný. LP dveře, po opravě, oděrky, vady laku. LZ dveře, oděrky, škrábance, promáčkliny. Víko zav. prostoru, mírné promáčkliny. PZ blatník + bočnice, oděrky, drobné promáčkliny. PZ dveře, oděrky, promáčkliny v okolí kliky. PP dveře, oděrky, mírné promáčkliny. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný, znečištěný silněji. Odřené plastové výplně v zav. prostoru. Odřené lak a kůže z hlavice řadicí páky. Poškozený potah věnce volantu. Oděrky palubní desky, zejména před spolujezdcem. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. L zpětné zrcátko, nelze polohovat v plném rozsahu. Poškozený LP mlhový světlo. Přední nárazník, poškozený L roh pod lampou, provozní poškození laku. Zadní nárazník, odřené rohy + lemy, odřená nakládací hrana. Závady dle předávacího protokolu: nepojízdné, demontovaný motor - díly v kufru - neúplné

Dokumenty

Poznámky: