

caraukce.cz

Aukce: 2022K006_E aukce

Volkswagen Transporter 1,9 TDI

Aukční číslo: 5

Kód: 7170

Vyvolávací cena: **32 000,- Kč**

Moje cena:

Vydraženo:

První registrace	2010
První registrace ČR	2018
Stav ukazatele km	306019
Zdvihový objem (ccm)	1896
Výkon (kw)	62
Palivo	nafta
Původ	Individuální dovoz Německo
Sazba DPH	0%
Barva	bílá
VIN	WV1ZZZ7HZ9H158436 cardetect



Poznámka U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme. Prodej vozu z majetkové podstaty dlužníka - nebude vystavena faktura.

Umístění vozidla CarAukce Kolín

STK 03/2020

Výbava vozidla Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Airbagy 2x, ABS, ESP

Stav vozidla

Vozidlo bylo v době prohlídky nepojízdné, nekompletní. Motor + spojka Motor demontovaný, chybí. Ve vozidle uložena chladičová stěna. Koróze ocelových dílů v mot. prostoru. Převodovka Převodovka demontovaná, chybí. Poloosy demontované, chybí. Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele Nelze posoudit provozem. Doporučena kontrola. Přední náprava + mech. řízení Nelze posoudit provozem. Běžné provozní opotřebenění ocelových disků kol. Doporučena celková kontrola. Zadní náprava Nelze posoudit provozem. Koróze brzdových kotoučů. Nutná celková kontrola, případně oprava. Skříň karoserie Karoserie po opravě, provozně opotřebenovaná, četná provozní poškození a vady laku, koróze, opotřebenění odpovídající účelu používání. L bok, po opravě. Zadní dvoukřídlé dveře, deformace, koróze. PZ blatník, odřený a deformovaný, koróze lemu. P boční posuvné dveře, nedokončené opravy, deformace. P práh, nedokončená oprava. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebenovaný, znečištěný silněji. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. Poškozený kryt P zpětného zrcátka. L zpětné zrcátko, chybí sklo. Chybí přední světlomety. Poškozený zadní nárazník. Závady dle předávacího protokolu: bez motoru, převodovky, AKU a světel - odcizeno - nepojízdné, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty TP
CERTG

Poznámky: