

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AE5498 Audi A3 Sedan

VIN: WAUZZZ8VXH1063689

Aktuálně najeto Km: 73026



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
27.6.2018	ROS, a.s.	18683	BB1849666
materiál	šroub (1) filtr oleje (1) olej motorový (5)		
práce	vym. Oleje (0,8)		
30.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	29227	BB5110145657
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
28.11.2018	Elit CZ, spol. s.r.o.	30016	BBPF1810110141
materiál	olejový filtr (1) olej motorový (4,7) podložka (1) drobný materiál (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,5)		
21.12.2018	Auto Jarov. s.r.o.	33951	BB8080038158
materiál	hadice podtlaková (1) hadice (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,5) výměna podtlakových hadic (1) kontrola podtlaku sys. (0,5)		
8.2.2019	ÚAMK a.s.	x	BB2191400028
práce	zapůjčení náhradního vozidla (2)		
1.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42206	BB5110206260
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (612) 2A-BALÍK (komplet p?ezutí 16") (4)		
8.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40282	BBPneux
práce	Kola - Pneu - Výměna na letní (1)		
29.7.2019	ELIT CZ s.r.o.	49934	BBPF1910107037
materiál	drobný materiál (1) filtr vzduchový (1) filtr olejový (1) šroub (1) filtr kabinový (1) olej motorový (4,7)		
práce	filtr pylový (0,1) prohlídka s výměnou oleje (0,8) filtr vzduchový (0,1)		
3.9.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110265625
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (1)		
6.12.2019	Porsche Inter Auto Brno s.r.o.	55598	BB3901125162
materiál	baterie (1)		
práce	akumulátor kontrola (0,1) f.vyhledávání chyb (0,56) akumulátor nabíjet (0,1) 4x pneu výměna (1,2)		

Report vozidla - servis

práce akumulátor výměna (0,3)

19.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **61401** **BB5110371861**

práce 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)

6.10.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **67666** **BB5110410238**

práce 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)

10-BALÍK (oprava defektu ztížená) (1)

16.10.2020 **ELIT CZ, spol. s r.o.** **67673** **BBPF2010116848**

materiál Kapalina do ostřikovače (1,5)

Drobný materiál (1)

Nemrznoucí kapalina (1)

Brzdový kotouč (1)

Brzdový kotouč (1)

Sada brzdových destiček (1)

Haléřové vyrovnání (1)

práce Výměna brzdový kotouč LZ (0,4)

Výměna brzdového obložení (0,2)

Demontáž a montáž kolo LZ (0,3)

5.2.2021 **LKQ CZ s.r.o.** **71880** **BB5390102607**

materiál Výpustní šroub (1)

Drobný materiál (1)

Motorový olej (4,7)

Olejový filtr (1)

Kabinový filtr (1)

Brzdové destičky (1)

práce Provést promazání čepů (0,5)

Servisní prohlídka 4. rok (1,5)

Výměna pylový filtr (0,1)

Demontáž a montáž kolo LP (0,3)

Výměna sada předních brzd destiček (0,4)

21.5.2021 **Prokservis s.r.o.** **73188** **BB110210097**

práce zařízení STK, Emise (1)

kontrola vozu před STK (1)

Emise diesel (1)

STK (1)

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AK6324 Audi A3 Hatchback

VIN: WAUZZZ8V3JA028076

Aktuálně najeto Km: 40574



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
24.11.2017	Louda Auto a.s.	341	AA2171007779
práce	poškození přední části vozidla (1)		
14.12.2017	Kooperativa pojišťovna, a.s.	341	AA4172185198
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
21.6.2018	ContiTrade Services s.r.o.		BB2000260380
materiál	225/45R17*Y TL SPORT MAXX (1)		
práce	přezutí (1)		
2.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	23440	BB5110171889
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (716)		
13.5.2019	ELIT CZ s.r.o.	31181	BBPF1910101127
materiál	nemrznoucí kapalina (0,25) filtr olejový (1) olej motorový (4,7) drobný materiál (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,5)		
5.6.2019	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	32727	BB5110244129
materiál	225/45R17 91Y SPT MAXX RT AO2 MFS (4)		
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (860)		
29.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40061	BB5110361610x1
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (780) 3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)		
23.10.2020	ELIT CZ, spol. s r.o.	41140	BBPF2010117661
práce	Marný výjezd (2)		
20.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40347	BB5110440748
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4) Uložení do skladu -bez poplatku (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (744)		
3.2.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40348	BB5110471261
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (368)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AJ6102 Audi A3 Sedan

VIN: WAUZZZ8V9J1001237

Aktuálně najeto Km: 83168



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001933
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
19.4.2018	ROS, a.s.	24294	BB1849405
materiál	páska (0,15) el.odpuzovač (1) očko 5 (1) očko kabelové (1) hadice (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,21) ventil (0,3) montáž odpuzovače hlodavců (0,5)		
30.6.2018	Louda Auto a.s.	30928	BB2181004547
materiál	chladící kapalina (0,1) cleaner (0,1) olej motorový (5) šroub (1) letní směs do ostř. (0,1) mazivo (0,05) nástavec filtru (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,5)		
2.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42315	BB5110132671
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
8.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	24271	BB5110134841
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
14.2.2019	AUTO Hlaváček a.s.		AAFVS1212900043
práce	kolo přední pravé (1)		
27.3.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192013208
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
9.8.2019	Autocentrum BARTH a.s.	63482	BBFVS1911199
materiál	vložka (1) chladící kapalina (0,01) olej motorový (4,7) šroub (1) nástavec filtru (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,5) dezinfekce klimatizace (1) filtr prachový a pylový (0,1)		
3.9.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110264098
práce	kola uskladnění pneu (1)		
29.3.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	81994	BB5110483317
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (2268)		
15.4.2021	ROS, a.s.	82109	AA2149337

Report vozidla - servis

práce Pojistná událost (1)

15.4.2021 Kooperativa pojišťovna, a.s 82109 AA4212035280

práce Pojistné plnění (1)

16.4.2021 ROS, a.s. 82109 AA2149348

práce Pojistná událost (1)

16.4.2021 ROS, a.s. 82109 AA2149349

práce Pojistná událost (1)

16.4.2021 Kooperativa pojišťovna, a.s 82109 AA4212035281

práce Pojistné plnění (1)

19.4.2021 Kooperativa pojišťovna, a.s 82109 AA4212035276

práce Pojistné plnění (1)

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR8558 Audi A4 II quattro ALLROAD

VIN: WAUZZZF4XJA073526

Aktuálně najeto Km: 129650



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
25.9.2018	ELIT CZ, s.r.o.	30347	BBPF1810104862
materiál	olej motorový (4,7) olejový filtr (1) šroub (1)		
práce	drobný materiál (1) mytí vozu (1) prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
12.11.2018	AG Experts s.r.o.		AAFV18019185
práce	poškození čelního skla (1)		
23.11.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182154633
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
21.12.2018	ELIT CZ, s.r.o.	54122	BBPF1810112533
materiál	spojková kapalina (3,5) pylový filtr (1) olej motorový (4,7) olejový filtr (1) drobný materiál (1) palivový filtr (1) šroub (1)		
práce	servis pylový filtr (0,2) výměna skupinového paliv. f. (0,4) servis střechy (0,5) prohlídka s výměnou oleje (1,6) servis převodovky (0,5)		
7.1.2019	ELIT CZ s.r.o.	54821	BBPF1910090215
materiál	brzdové obložení (1) drobný materiál (1) sada předních brzd (1)		
práce	strojní čištění brzd (0,3) strojní čištění brzd (0,3) držák brzd (0,2) brzdový t. (0,9) brzdový t. (1) držák brzd (0,3) dlouhá zkušební jízda (1) diagnostické odblokování (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	12946	BB5110176696
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (472) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5110209435
práce	kola, výměna na letní - CHYBNÁ FAKTURACE (1)		
26.6.2019	ELIT CZ s.r.o.	76637	BBPF1910104929
materiál	dezinfekce klimatizace (1) filtr kabinový (1) drobný materiál (1)		

Report vozidla - servis

materiál plnění klimatizace (1)
práce filt pylový (0,3)

18.10.2019 **Tukas a.s.** **76868** **BB19295306**

materiál kondenzator chladícího prostředku (1)
kroužek (1)
drobný materiál (1)
chladící prostředek (525)
kroužek (1)
práce kondenzator chladícího prostředku (1)
prostředek chladící (0,6)
klimatizace kontrola (0,3)
f.vyhledávání chyb (0,5)

28.11.2019 **ELIT CZ s.r.o.** **83928** **BBPF1910117639**

materiál drobný materiál (1)
sada lišty stěračce (1)
brzdové destičky (1)
stírací lišta (1)
brzdový kotouč (1)
filtr olejový (1)
lakovaný kotouč (1)
brzdové destičky (1)
brzdový kotouč (1)
nemrznoucí kapalina (0,6)
kapalina (2,5)
lakovaný kotouč (1)
kapalina (2,5)
filtr vzduchový (1)
olej motorový (4,7)
šroub (1)
senzor opotřebení (1)
práce kontrola diagnostika (1)
stírací lišta (0,2)
držák brzd (0,2)
zkušební jízda (0,5)
strojní čištění brzd (0,3)
strojní čištění brzd (0,3)
stíratka stěračů (0,2)
brzdový třmen (0,9)
brzdový třmen (1)
kotouč LP (0,4)
prohlídka s výměnou oleje (1,6)
kotouč LZ (0,4)
filtr vzduchový (0,2)
držák brzd (0,2)

11.2.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **83824** **BB5110319756**

práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (940)
Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
3-BALÍK (výměna SADA za SADU standart) (4)

21.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **96275** **BB5110372686**

materiál Ventil osobní (4)
225/55ZR17 (97Y) SPT MAXX RT 2 MFS (4)
Závaží 60g (4)
práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)
1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)
PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (612)

29.9.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **110831** **BB5110414369**

materiál Závaží 60g (4)
PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)

Report vozidla - servis

materiál	Ventil osobní (4) 225/55R17 97H UG PERF + (4)
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (648) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)

12.10.2020 **Prokservis s.r.o.** **111766** **BB110200265**

materiál	čistič brzd Wuerth (1) chladící kapalina G13 (0,5) pasta na brzdy Ceramic (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) olej do aut. Převodovky - OR (4) olejový filtr - OR (1) palivový filtr - OR (1) AdBlue (20) vzduchový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1)
práce	diagnostika závad kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) servisní prohlídka (3,1)

4.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **111048** **BB5110427395**

materiál	PŘÍPLATEK: 16",17" (1) Ventil osobní (1) Závaží 60g (1)
práce	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)

20.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **113756** **BB5110440717**

materiál	Závaží 60g (1) PŘÍPLATEK: 16",17" (1)
práce	5-BALÍK (oprava defektu základní) (1) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (1)

3.3.2021 **LKQ CZ s.r.o.** **125385** **BB5390104837**

materiál	Stěrač (1) Olejový filtr (1) Kabinový filtr (1) Palivový filtr (1) Motorový olej (4,7) Šroub vypuštění oleje (1) Spojková kapalina (3,5) Drobný materiál (1) Šroub (1) Převodový olej (3,8) Kapalina do ostřikovače (3) Brzdová kapalina (1) Těsnění olejové vany (1) Olejový filtr (1) Olejový filtr (1) Sada, lišty stěračů (1)
práce	Výměna pylový filtr (0,2) Výměna palivový filtr (0,4) Výměna stíratka stěračů (0,2) Výměna zátky oleje (0,1) Výměna stírací lišta (0,2) Odvzdušnění napájecího okruhu (0,1) Vyčistit střešní okno (0,5) Odvzdušnění brzdová kapalina (0,3) Kontrola odtokových kanálů (0,1) Výměna olejový filtr (0,4) Výměna brzdová kapalina (0,3) Servisní prohlídka 120 tis km (1,6) Demontáž a montáž řídicí jednotky (3,7)

Report vozidla - servis

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS0788 Audi A6 ALLROAD

VIN: WAUZZZ4G5JN041881

Aktuálně najeto Km: 158400



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.7.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	33010	BB1341803083
materiál	kroužek (1)		
	AdBlue (0,5)		
	olej motorový (6,5)		
	nástavec filtru (1)		
	šroub (1)		
práce	prostředek redukční (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,7)		
20.11.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	60428	BB1341804564
materiál	destičky (1)		
	filtr pylový (1)		
	tuk mazací (0,1)		
	destičky (1)		
	kroužek (1)		
	nástavec filtru (1)		
	kroužek těsn. (1)		
	šroub (1)		
	čistič klimatizace (1)		
	olej motorový (6,5)		
	vložka (1)		
	olej převodový (6)		
	čistič paliva (1)		
	kroužek (1)		
práce	kolo kompletní (0,4)		
	aft filtr (0,9)		
	čistič paliva (0,4)		
	seřízení geometrie (2)		
	segmenty třecí zadní (0,5)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	f.vyhledávání chyb (0,3)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	palivo odvzdušnit (0,1)		
	segmenty třecí přední (0,5)		
21.12.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110182076
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
21.12.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110182076d
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	18409	BB5110176704
materiál	Závaží 60g (3)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
25.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	93575	BBPF1910099701
materiál	drobný materiál (1)		
	olej motorový (6,1)		
	filtr vzduchový (1)		
	filtr olejový (1)		
	kroužek (1)		
práce	filtr vzduchový (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,9)		

Report vozidla - servis

31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	94709	BB5110227212
materiál	Ventil osobní (4)		
práce	1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	94709	BB5110227213
materiál	255/45R19 104Y EAG F1 ASY AO XL (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (636)		
6.8.2019	ELIT CZ s.r.o.	115560	BBPF1910108191
materiál	originál destičky (1) drobný materiál (1) originál destičky (1) brzdový kotouč L (1) brzdový kotouč P (1) brzdový kotouč L (1) brzdový kotouč P (1)		
práce	sadda předních brzd (0,5) kontrola přijetí diagnostikou (1) brzdový kotou LZ (0,4) d+m kolo LP (0,2) držák brzd (0,2) d+m kolo LZ (0,2) čištění brzd (1) držák brzd (0,5) brzdový kotou LP (0,5) brzdové obložení (0,5) ráfek kol (0,5) ráfek kol (0,5)		
31.10.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	130523	BB1341903742
materiál	pouzdro (1) trubka olej. (2) trubka (1) čistič (2) sítko olej. (1) vločka filtru (1) kroužek (1) kroužek (2) šroub (20) šroub (6) šroub (2) šroub (10) o kroužek (1) olej převodový (8) šroub (1) těsnění (1) kroužek (1) trubka (1) mechatronika (1) kroužek (1)		
práce	mechatronik (2,5) adaptace převodové skříně (2) f.vyhledávání chyb (2,5)		
11.2.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	131891	BB5110319759
materiál	Ventil osobní (4) 235/55R18 100H SP WI SPT 3D MS AO MFS (4)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (820)		

Report vozidla - servis

12.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	142362	BB5110384294
práce	255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL FP (4) Uložení do skladu -bez poplatku (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (772) PŘÍPLATEK: 18",19" (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) Ventil osobní (4) Závaží 60g (4) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
17.8.2020	Prokservis s.r.o.	146867	BB110200204
materiál	zadní stěrátka Bosch (1) chladící kapalina G13 (0,5) O-kroužek - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6,5) AdBlue (10) čistič brzd Wuerth (1) přední brzdové destičky - OR (1) mazací tuk - OR (0,05) kabinový filtr - OR (1) olejový filtr - OR (1)		
práce	výměna stěračů (0,15) servisní prohlídka (2,3) přední brzdové destičky D+M (0,7) doplnění AdBlue (0,2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
10.10.2020	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	151818	BB1342003254
materiál	Pás bezpečnostní (1) Průchodka (1)		
práce	Panel vika zavaz. prostoru, demontáž a montáž (1,1) Fce vyhledávání chyb řízená (0,3) Kompletní mytí vozu (1) Pas bezpec. tribodovy zadni, demontáž a montáž (0,9)		
8.12.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	152978	BB5110451685
materiál	Závaží 60g (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (644) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
7.5.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	159160	BB5110506559
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (616)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS8107 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF48JA099994

Aktuálně najeto Km: 56345



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
7.2.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	BB1341800562
materiál	koberce (1)		
	koberce (1)		
31.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110123085
práce	3B-BALÍK výměna SADA/SADA SUV,VAN,18" (4)		
24.2.2019	Goodyear Czech s.r.o.	18488	BB5110185417
práce	Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních (1)		
2.5.2019	Goodyear Czech s.r.o.	22370	BB5110208217
práce	Kola - Komplet - Výměna na letní + Uložení zimních (1)		
4.9.2019	Prokservis s.r.o.	30502	BB110190226
materiál	olejový filtr - OR (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	AdBlue (16)		
práce	servisní prohlídka (1,8)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
24.3.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	32107	BB5110342073x1
materiál	Ventil osobní (1)		
práce	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (2)		
	Utažení moment. klíčem (1)		
17.3.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	10	BB5110479557
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (2064)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AY1334 Audi A3 Hatchback

VIN: WAUZZZ8V9JA097905

Aktuálně najeto Km: 44954



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	9282	BB5110145658
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
18.2.2019	CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.	13933	BB2250191131
materiál	hadice podtlaková (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,4) potrubí podtlakové (0,1)		
4.3.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	11330	BB5110186673
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (260)		
21.5.2019	ContiTrade Services s.r.o.	18635	BBPneux
práce	Kola - Pneu - Výměna na letní + Uložení zimních (1)		
15.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	37184	BB5110385469
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) Uložení do skladu -bez poplatku (4) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
31.7.2020	Business Lease s.r.o.	1	BB285654
práce	Relokace pneumatik (na základě žádosti klienta) (1)		
31.7.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	1	BBD053007592
práce	Kola - Pneu - Uskladnění pneumatik/ Kompletů-Služby nekryté leas. smlouvou (1)		
15.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	39993	BB5110414374
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (488) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4) Uložení do skladu -bez poplatku (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
15.12.2020	ELIT CZ, spol. s r.o.	41531	AAPF2010123180
práce	Pojistná událost (1)		
5.1.2021	Kooperativa pojišťovna, a.s.	41531	AA4202127153
práce	Pojistné plnění (1)		
14.4.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	44953	BB5110491246
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (724) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AV5119 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF44JA137334

Aktuálně najeto Km: 78444



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
15.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	16043	BB5110162696
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (712) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
23.4.2019	Prokservis s.r.o.	30238	BB110190114
materiál	olej motorový (5) AdBlue (18) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) oolejový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) vzduchový filtr - OR (1)		
práce	servisní prohlídka (2) čištění klimatizace (0,5) doplnění AdBlue (0,2) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
3.7.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	31800	BB5110246547
práce	Utažení moment. klíčem (4) 3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
3.7.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	31800	BB5110246547ab
práce	3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		
15.7.2019	Prokservis s.r.o.	x	AA110190160
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
29.7.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192071513
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
3.9.2019	AG Experts a.s.	x	AAFV19017232
práce	poškození čelního skla (1)		
18.9.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192114111
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
21.10.2019	Prokservis s.r.o.	45297	BB110190280
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1) zadní brzdové destičky - OR (1) přední brzdové destičky - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) čidlo kontaktu - OR (1) čidlo kontaktu - OR (1)		
práce	zadní brzdové destičky D+M (0,7) přední brzdové destičky D+M (0,7) diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	43312	BB5110295169
práce	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17".VAN) (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		

Report vozidla - servis

13.2.2020	Prokservis s.r.o.	56301	BB110200044
práce	zjištění závady, zkušební jízda (přehození a zapůjčení kompletních kol pro vyloučení závady na pneumatikách) (1) geometrie náprav Hunter (1)		
15.5.2020	Prokservis s.r.o.	60500	BB110200115x1
materiál	palivový filtr - OR (1) kabinový filtr - OR (1) olej do aut. Převodovky - OR (4) olejový filtr - OR (1) chladící kapalina G13 (0,5) vzduchový filtr - OR (1) AdBlue (23) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) čistič brzd Wuerth (1)		
práce	diagnostika závad, kódování servisního intervalu bosch Esi (1) haléřové vyrovnání (1) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,9)		
1.6.2020	ELIT CZ s.r.o.	61069	BBPF2010103431
materiál	Haléř.vyrovnání - výstup ZAK (1)		
práce	Kontrola skupina náboj - ložis (0,2) Kontrola skupina náboj - ložis (0,2)		
16.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	61028	BB5110387045
materiál	Ventil osobní (4)		
práce	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4) 8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (912)		
16.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	61028	BB5110387046
materiál	245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS (4)		
8.8.2020	Prokservis s.r.o.	66586	AA110200194
práce	Pojistná událost (1)		
9.10.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	66586	AA4202083942
práce	Pojistné plnění (1)		
20.11.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	66586	AA4202083942
práce	Pojistné plnění (1)		
11.12.2020	Kooperativa pojišťovna, a.s.	66586	AA4202083942
práce	Pojistné plnění (1)		
8.1.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	71168	BB5110464595
materiál	225/50R17 94H UG PERF + FP (4) Ventil osobní (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (704) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1) Uložení do skladu -bez poplatku (4) ČIŠTĚNÍ-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4) 2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AX1331 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW072566

Aktuálně najeto Km: 76058



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
10.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	7562	BB5110135956
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
21.12.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	6016	BB1351803785
materiál	hadice (1)		
práce	potrubí podtlakové (0,4) f.vyhledávání chyb (0,3)		
4.3.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	20909	BB1351900643
práce	olej motorový (2) doplnění motorového oleje (0,1)		
8.3.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.		AA1361900125
práce	poškození pravé části vozidla (1)		
4.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	23310	BB5110208284
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (704) Resetovánítlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
10.7.2019	Prokservis s.r.o.	30439	BB110190178
materiál	čistič brzd Wuerth (1) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) AdBlue (5) vzduchový filtr Filtron (1) olejový filtr Filtron (1) olej motorový Shell 0W30VW50700 (5)		
práce	čištění klimatizace (0,5) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (1,1)		
25.9.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182178945
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
22.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	51325	BB5110352969x1
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (776)		
7.9.2020	Prokservis s.r.o.	59596	BB110200226
materiál	zadní brzdové destičky TRW (1) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Ei (1) čistič brzd Wuerth (1) pasta na brzdy Ceramic (1) vzduchový filtr Filtron (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) zadní brzdové kotouče TRW (2) AdBlue (7) olejový filtr Filtron (1) kabinový filtr Filtron (1)		
práce	servisní prohlídka (1,1) doplnění AdBlue (0,2) zadní brzdové destičky/kotouče D+M (1)		

Report vozidla - servis

20.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	65877	BB5110418467
práce	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (724)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
27.1.2021	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	72980	BB1352100245
materiál	Sada stíracích lišt (1)		
	Lišta (1)		
práce	Lišta stírací, de a namontovat - obě strany (0,3)		
7.4.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	69000	BB5110486176
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (676)		
	Vrácení pneu zákazníkovi (4)		

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AZ1436 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW082884

Aktuálně najeto Km: 58052



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
11.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	9959	BB5110136616
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
5.11.2018	AG Experts s.r.o.	x	AAFV18018801
práce	poškození čelního skla (1)		
10.1.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182151356
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
18.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	19372	BB5110218770
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (756)		
26.4.2019	Business Lease s.r.o.	x	AA250704
práce	nadlimitní plnění (1)		
24.1.2020	AUTO Hlaváček a.s.	30453	BBFVS1213000084
materiál	lišta (1)		
	stírátko (1)		
	drobný materiál (1)		
	nástavec filtru (1)		
	filtr (1)		
	olej motorový (4,7)		
	šroub (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	světlomet seřízení (0,3)		
	lišta stírací (0,2)		
	lišta zadní skla (0,2)		
28.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	33831	BB5110360297x1
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (756)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
1.7.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	35982	BB5110391045
práce	Obal na pneu (2)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (256)		
27.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	43593	BB5110423065
práce	VIP vyzvednutí vozidla (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (352)		
7.1.2021	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	48583	BB5110464225
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (288)		
10.2.2021	LKQ CZ s.r.o.	49881	BB5390103255
materiál	Nemrznoucí kapalina (1)		
	Kabinový filtr (1)		
	Kapalina do ostřikovače (1)		

Report vozidla - servis

materiál	Olejový filtr (1)
	Výpustní šroub, olejová vana (1)
	Motorový olej (4,7)
	Drobný materiál (1)
práce	Oprava brzdový kotouč LP (0,3)
	Seřízení parkovací brzda (0,3)
	Demontáž a montáž sada předních (0,6)
	Oprava vedení, brzdový válec L (0,3)
	Oprava vedení, brzdový válec P (0,3)
	Oprava brzdový kotouč PP (0,3)
	Servisní prohlídka 2. rok (0,9)
	Demontáž a montáž kolo LP (0,5)
	Výměna pylový filtr (0,1)
	Zkušební jízda (1)
	Doplnit nemrznoucí kapalina (0,1)
	Doplnit kapalina do ostřikovače (0,1)
	Diagnostika (1)
	Dezinfekce klimatizace (1)

11.5.2021	ContiTrade Services s.r.o.	58017	BBD550315474
------------------	-----------------------------------	--------------	---------------------

práce	Uskladnění pneumatik (1)
-------	--------------------------
